



《煤矿井下人员定位系统通用技术条件(征求意见稿)》公布

国家煤矿安全监察局日前发布消息称,根据《应急管理标准化工作管理办法》,国家煤矿安全监察局组织全国安标委煤矿安全分标委编制了安全生产行业标准《煤矿井下人员定位系统通用技术条件(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。

据介绍,2015年原国家安全生产监督管理总局《关于下达2015年安全生产

行业修订项目计划的通知》,批准安全生产行业标准研究制定项目“煤矿井下人员定位系统通用技术条件”,项目计划编号为AQ-2015-23,并确定中国矿业大学(北京)为主要起草单位,负责标准的编写制定工作。

标准按照GB/T1.1的规定和实际内容的需要,分成术语和定义、产品分类、

技术要求、试验方法、检验规则等七章,对煤矿井下人员定位系统进行标准化。标准主要内容包括最大静态定位误差、最大动态定位误差、定位卡与分站之间的无线传输距离等方面。

国家煤矿安全监察局指出,煤矿井下人员定位系统在遏制煤矿井下和采掘工作面等重点区域超员生产,遏制重特大事故

发生,防止人员进入盲巷等限制区域,防止超层越界盗采和矿井水灾、煤与瓦斯突出、冲击地压等事故发生,控制作业人员超时下井,加强特种作业人员管理,加强领导下井带班管理,加强考勤管理和应急救援等方面发挥着重要作用。建议该标准为强制性行业标准。

来源:国家煤矿安全监察局网

安全 信息哨

吉林煤监局 健全煤矿灾害防治体系

近日,吉林煤矿安全监察局召开综合执法分析会议,传达学习十九届五中全会精神和应急管理部学习动员部署会议精神,通报了佳和煤矿重大违法违规行为,并结合两个月煤矿执法特点,研究部署近期重点工作。

会议要求,要深入学习贯彻五中全会精神及应急管理部学习动员部署会议精神,作为当前首要政治任务,研究制定学习贯彻工作方案,开展学习研讨,把握精髓内涵,掀起学习热潮;结合吉林实际和职能定位,科学谋划、主动参与“十四五”规划;精准把握矿山监察体制改革的历史机遇,全面推进安全生产许可移交,超前谋划干部队伍综合能力提升以及健全煤矿灾害防治体系、风险隐患排查控制体系等

具体工作,扎实推进安全治理体系和能力现代化。

会议强调,要深刻吸取重庆松藻煤矿“9·27”事故教训,紧盯关键少数、重点环节,以严格执法倒逼企业落实主体责任。强势推进安全生产专项整治三年行动和“打非治违”,持续开展新一轮异地监察执法,加强远程监察执法力度。进一步强化风险分析研判,结合东北季节特点和行业规律,开展冬季专项检查,严查违规明火取暖。紧盯冲击地压矿井专家论证结果及防控措施落实,督促企业进一步明确事件诱因、完善防控措施,加强监测预警,提高支护强度,科学合理确定开采强度,正确处理好防火和防冲的辩证关系。

来源:吉林煤监局网

他山之石

皖北煤电集团朱集西矿 设备“自行体检”

“一号皮带机3号急停开关不灵敏,请立即派人前去查看……”近日,皖北煤电集团朱集西矿11503轨道顺槽的皮带机正在用远程控制箱播报设备存在的故障点,帮助检修人员快速到达设备故障点排除故障。

据了解,朱集西矿近期投入使用了新型矿用隔爆兼本安型远程控制箱。该控制箱是一种全新的井下通信控制设备,可以接入现场传感器,也可以控制现场设备的关停,还能将必要的检测数据传送给上位机,增强整个运输系统的可靠性。

随着井下生产战线的不断延伸,当皮带机出现故障时,检修人员很难第一时间找出故障根源,需要逐点、逐物、逐项对设备的每一个零件进行“找毛病、开处方”。

“以往皮带机出现故障时,需要一处一处地排查故障原因,费时还费力,严重影响生产效率。矿上引进的新型矿用隔爆兼本安型远程控制箱,直接显示故障原因和位置,做到了‘自行体检’,也让我们第一时间去解决问题。”朱集西矿皮带司机付庆说。

此外,该设备还能提前研判皮带机生产全过程的源头风险和不稳定因素,全力抓好设备安全管理的源头预防、过程管控等关键环节,确保安全隐患的超前识别,切实做到设备故障的超前预防。

来源:中国煤炭网

分类信息

丢失声明

- 徐州市商务汽车租赁有限公司因不慎将车号为苏CE2523车辆的道路运输证丢失,证号:徐01504374,声明作废。
- 袁旺因不慎将车号为苏CBN873车辆的车牌丢失,声明作废。
- 夏素红因不慎将车号为苏CS2887车辆的机动车登记证书丢失,声明作废。
- 任思强因不慎将车号为苏CCF563车辆的机动车登记证书丢失,声明作废。

欢迎刊登徐州矿报分类信息广告,各类启事、公告、声明、挂失等,业务范围:招商、招聘、转让、搬家服务、婚庆礼仪、金融贷款、律师服务及各类生产服务信息咨询。
地址:江苏省徐州市泉山区矿山东路3号
电话:85320763

事故通报

陕西铜川乔子梁煤矿事故通报



11月4日13时许,陕西省铜川市印台区乔子梁煤业有限公司发生煤矿事故,当班入井42人,安全升井34人,8人失联。记者5日从铜川市现场应急救援指挥部获悉,事故发生后,指挥部紧急调遣铜川矿业公司、韩城矿业公司两支矿山救护队共65

名队员紧急赶赴现场开展救援工作。截至发稿时,经过第一阶段入井侦察搜救,找到4名遇难矿工,遗体已升井。

据介绍,现场救援专家组根据井下通风等情况,对救援方案进一步调整完善,对事故发生点可能波及区域

做进一步详细侦察,查明瓦斯积聚、通风设施、通风系统等情况,确定瓦斯排放方法,逐步恢复通风设施,逐段恢复供电及运输系统,清理巷道突出物,搜救失联矿工。目前,遇难矿工善后工作、事故原因调查正在进行。

来源:中国煤炭报

学法规 抓落实 强管理 一规程三细则

煤矿安全规程

第二百八十六条 矿井应当对主要含水层进行长期水位、水质动态观测,设置矿井和各出水点涌水量观测点,建立涌水量观测成果等防治水基础台账,并开展水位动态预测分析工作。

第二百八十七条 矿井应当编制下列防治水图件,并至少每半年修订1次:

- (一)矿井充水性图。
- (二)矿井涌水量与相关因素动态曲线图。
- (三)矿井综合水文地质图。
- (四)矿井综合水文地质柱状图。
- (五)矿井水文地质剖面图。

第二百八十八条 采掘工作面或者其他地点发现有煤层变薄、挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板来压、片帮、淋水加大、底板鼓起或者裂隙渗水、钻孔喷水、煤壁溃水、水色发浑、有臭味等透水征兆时,应当立即停止作业,撤出所有受水患威胁地点的人员,报告矿调度室,并发出警报。在原因未查清、隐患未排除之前,不得进行任何采掘活动。

第二节 地面防治水

第二百八十九条 煤矿每年雨季前必须对防治水工作进行全面检查。受雨季降水威胁的矿井,应当制定雨季防治水措施,建立雨季巡视制度并组织抢险队伍,储备足够的防洪抢险物资。当暴雨威胁矿井安全时,必须立即停产撤出井下全部人员,只有在确认暴雨洪水隐患消除后方可恢复生产。

第二百九十条 煤矿应当查清井田及周边地面水系和有关水利工程的汇水、疏水、渗漏情况;了解当地水库、水电站大坝、江河大堤、河道、河道中障碍物等情况;掌握当地历年降水量和最高洪水水位资料,建立疏水、防水和排水系统。

煤矿应当建立灾害性天气预警和预防机制,加强与周边相邻矿井的信息沟通,发现矿井水害可能影响相邻矿井时,立即向周边相邻矿井发出预警。

第二百九十一条 矿井井口和工业场地内建筑物的地面标高必须高于当地历年最高洪水水位;在山区

还必须避开可能发生泥石流、滑坡等地质灾害危险的地段。

矿井井口及工业场地内主要建筑物的地面标高低于当地历年最高洪水位的,应当修筑堤坝、沟渠或者采取其他可靠防洪御洪的措施。不能采取可靠安全措施,应当封闭填实该井口。

第二百九十二条 当矿井井口附近或者开采塌陷波及区域的地表有水体或者积水时,必须采取安全防范措施,并遵守下列规定:

(一)当地表出现威胁矿井生产安全的积水区时,应当修筑排水沟渠或者排水设施,防止积水渗入井下。

(二)当矿井受到河流、山洪威胁时,应当修筑堤坝和泄洪渠,防止洪水侵入。

(三)对于排到地面的矿井水,应当妥善疏导,避免渗入井下。

(四)对于漏水的沟渠和河床,应当及时堵漏或者改道;地面裂缝和塌陷地点应当及时填塞,填塞工作必须有安全措施。

(未完待续)

黑龙江煤监局 研究煤矿防治水工作

近日,黑龙江煤矿安全监察局召开党组理论学习中心组会议,学习贯彻应急管理部、国家煤矿安全监察局警示教育视频会议精神,研究贯彻落实措施。会议围绕学习煤矿防治水细则分析水害事故类型落实防范措施进行专题讲座。

会议强调,煤矿水害防治工作来不得半点马虎,必须时刻绷紧水害防治这根弦,树牢安全发展理念,坚定“可防可控可治”信念,充分运用水害课题研究成果,做好当下和今后一段时间煤矿水害防治工作。一是必须提高政治站位,树牢先进理念。二是必须提

高思想认识,正确看待水害防治工作严峻形势。三是必须抓住重点,有效防治老空水害。四是必须强化综合治理,不断完善制度措施。五是必须紧盯煤矿防治水工作薄弱环节,开展精准执法。六是必须准确把握水害事故规律,从源头上遏制煤矿水害事故。要针对不同时段、不同地域、不同煤矿、不同地点合理安排执法力量,开展精准执法。七是必须完善制度标准,加大依法惩处力度。要统筹考虑制度标准的建立,建议制定“七停产七整顿”措施,为明年煤矿复工复产提供制度支撑。

来源:黑龙江煤监局网

宁夏煤监局 推进煤矿安全专项整治

宁夏煤矿安全监察局认真吸取重庆松藻煤矿“9·27”重大火灾事故教训,以高度的政治责任和使命担当,狠抓煤矿安全专项整治不放松,深化落实措施,多措并举持续发力推进宁夏煤矿安全专项整治三年行动。

一是加强组织领导,做实做细专项整治工作;二是举一反三,开展践行安全发展理念、精准履职大讨论。认真汲取“9·27”重大火灾事故教训,对照《重庆能投渝新能源公司松藻煤矿“9·27”重大火灾事故通报》指出的问题,总结经验教训,深刻反思宁夏局在煤矿安全监察执法工作中存在的各类问题,结合自身煤矿安全专项整治三年行动任务分工,组织开展“践行安全发展理念、精准履职”思想大讨论,着力解决思想、工作、作风上的突出问题,补短板、堵漏洞、强弱项,提出整改措施;三是分析研判,

推动安全防范措施落实。高度重视2020年四季度和2021年春季可能会出现事故高发的预判,清醒认识和把握宁夏煤矿安全形势,积极推动安全防范措施落实;四是强化风险隐患排查治理;五是组织开展辖区2015年至2019年事故“回头看”。按照《国家煤矿安全监察局办公室关于做好煤矿重大事故整改措施落实情况“回头看”工作的通知》(煤安司函办〔2020〕128号)部署要求,举一反三,自我加压,部署对辖区2015年至2019年发生的一般和较大事故进行“回头看”。

要求发生事故的煤矿企业对整改措施落实情况自我评估,监察分局结合企业自我评估结果对各发生事故煤矿整改落实情况进行检查,积极防范煤矿企业因不吸取事故教训导致事故重复发生。

来源:煤矿安全监察局网